



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN PATHFINDER PLATINUM 2017
<b>NIV</b>	5N1DR2MM6HC666317
<b>Odomètre</b>	191182 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	aile ar-d et av-g bossées, plusieurs égratignures et éclats de peinture, tache de rouille sur le toit. Pare brise craqué.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toît</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Cuir, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	4 saisons, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé, Sièges







**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Égratignure(s)		  
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Modéré	Bosse(s)		
Toît	Modéré	Rouille		