


| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Automobile |
| Marque / Modèle / Année | MERCEDES-BENZ S-CLASS S550 2015 |
| NIV | WDDUF8FB9FA160720 |
| Odomètre | 136902 km |
| Nombre de clés | 1 |

| | |
|---|---|
| Condition | Vitre avant égratigné modérer, carrosserie quelques égratignures et éclats peintures, Témoin de lumière allumé pour le moteur, bien et propre |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 8 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 4 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction intégrale (AWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres, Sièges |
| Chauffant | Sièges, Volant |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toit | Ouvrant, Panoramique |
| Intérieur | Cuir |
| Extérieur | - |
| Pneus | - |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Capot (centre) | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs avant | Mineur | Éclat de peinture | |  |
| Aile avant gauche | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Haut des portes - côté gauche | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs arrière | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Valise | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Pare-brise avant | Modéré | Égratignure(s) | |  |