


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	KAWASAKI NINJA ZX-10R ZX1002LS 2025
NIV	JKBZXVL11SA017669
Odomètre	6212 km
Nombre de clés	2

Condition	Levier de frein et embrayage coupées à chaque extrémité, carrosserie égratignures mineures, muffler modifié, garde-boue arrière manquant.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	Manuelle
Options	Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée gauche	Modéré	Autre	Embout de poignée coupée	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Modéré	Autre	Embout de poignée coupée	
Réservoir à carburant	Modéré	Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Majeur	Manquant		
Échappement côté droit	Majeur		Modifié	