



**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Pickup ou VUS gros format  
**Marque / Modèle / Année** JEEP GRAND CHEROKEE NORTH 2020  
**NIV** 1C4RJFAG9LC438425  
**Odomètre** 114954 km  
**Nombre de clés** 2

**Condition** Quelques égratignures et éclats peintures carrosserie, bien et propre  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 6 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Volant, Miroirs  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu, Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque  
**Pneus** Été, Mags  
**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



## Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	----------------------	------------------	---------	-------

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture		 
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		 
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Éclat de peinture		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		