



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SAVANA EXT 2500 CARGO 2019
NIV	1G7W7BFG8K1189323
Odomètre	127115 km
Nombre de clés	1

Condition	Pare-brise avant fissuré, siège conducteur brûlure cigarettes, l'intérieur est isolé à l'uréthane, clignotant avant côté conducteur fissuré.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière avant gauche	Majeur	Bris	clignotant avant	
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	
Rétroviseur droit	Modéré	Égratignure(s)		