


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE JOURNEY CROSSROAD 2017
NIV	3C4PDDGG5HT570409
Odomètre	170822 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	témoin moteur allumé, quelques égratignures et éclats de peinture, 2-3 taches de rouille, pare brise craqué, bosse aile ar-d. Un morceau de cassé siège conducteur.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Mineur	Rouille		