






<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	INFINITI QX60 LUXE 2019
<b>NIV</b>	5N1DL0MM3KC564826
<b>Odomètre</b>	90679 km
<b>Nombre de clés</b>	1


<b>Déclaration</b>	Moteur barbotte un peu au démarrage. Témoin allumé dans le tableau de bord.
<b>Condition</b>	Siège conducteur début d'usure, boost démarrage, Témoin allumé dans le tableau de bord. et moteur barbotte un peu au début, porte arrière droite retouches peinture, porte conducteur frottée modérer, 4 pneus d'hiver usés.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Cuir, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Retouche de peinture		
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		