


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année HINO 195 AVEC BOITE DE 20 PIEDS TRANSIT 2018
NIV JHHSDM2H0JK006567
Odomètre 113992 km
Nombre de clés 1
Accessoires AVEC BOITE DE 20 PIEDS TRANSIT, NS : 1749330


Condition Pare brise avant fissurer, Hood éclat peinture majeurs, Bumper avant égratigner majeurs, frame rouiller, tank à gaz rouiller, rétroviseur gauche égratigner et rouiller majeurs, porte conducteur rouiller majeurs, boîte panneaux extérieur gauche bosser et égratigné majeurs, porte arrière rouiller et égratigné majeurs, la barrure porte arrière rouiller, panneaux extérieur droite égratigné majeurs, suspension à lames rouillers, muffler rouiller, porte passager rouiller et bosser majeurs, rétroviseur droit rouiller majeurs,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Diesel
Portes 3 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation -


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	
Rétroviseur gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		   
Hayon	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Aile droite arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Rouille		
Rétroviseur droite	Majeur	Rouille		