


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	KRAFTSMAN GL-25 2023
NIV	5E7GL3021PR006034
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	pattes avant hydraulique fonctionnels. bonne condition générale.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Gooseneck
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	2025/09
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	480
Hauteur intérieure (pouces)	0
Largeur intérieure (pouces)	102
Longueur intérieure (pouces)	360
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieu (lbs)	12000
Capacité de charge totale (lbs)	24000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.