


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année KRAFTSMAN GL-25 2024
NIV 5E7GL3025RR006198
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Trace de rouille sur la remorque, bonne condition générales, pattes avant hydraulique fonctionnels.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur -
Type d'attache Attache à sellette
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 480
Hauteur intérieure (pouces) 0
Largeur intérieure (pouces) 102
Longueur intérieure (pouces) 360
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 12000
Capacité de charge totale (lbs) 24000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) ST215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité) 8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.