


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motoneige
<b>Marque / Modèle / Année</b>	POLARIS 650 INDY SP 137 2023
<b>NIV</b>	SN1TDB6R8PP290537
<b>Odomètre</b>	2250 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	quelques égratignures, bon état
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	650
<b>Moteur (combustion)</b>	2 temps
<b>Longueur du pont (pouces)</b>	137
<b>Options</b>	Pouce chauffant, Poignées chauffantes, Démarreur électrique, Roues autorétractables

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		A close-up photograph of the left side panel of a snowmobile, showing a scratch or dent. The word "POLARIS" is visible on the side panel.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		