


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	ARGO XPLORER XRT 600 LE 2024
<b>NIV</b>	RFCTDESHXRY019315
<b>Odomètre</b>	633 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	quelques égratignures, bon état
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	561
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4, Diff-Lock
<b>Options</b>	Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		