


**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** VTT  
**Marque / Modèle / Année** KAWASAKI KVF750JKF 2019  
**NIV** JKAVFDJ33KB509523  
**Odomètre** 6061 km  
**Nombre de clés** 2

**Déclaration** Besoin d'un survoltage en permanence  
**Condition** Rack avant et arrière égratignés et rouillés, Bumper avant bris, 4 pneus début d'usure, aile côté gauche brisée, carrosserie plastique égratignures, muffler rouillé et boule aussi, frame avec suspension rouille, survoltage en permanence, marche pied côté droit brisé, sticker décollés.  
**Moteur lors du démarrage** Nécessite un survoltage en permanence  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur (cylindré en cc)** 750  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** 2x4, 4x4  
**Options** Direction assistée électrique


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section    | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-chocs | Majeur            | Rouille, Égratignure(s) |         |   |

| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage     | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrosserie avant       | Modéré            | Égratignure(s)       |         |                                                                                                                                                                                |
| Carrosserie côté gauche | Majeur            | Bris, Égratignure(s) |         |                                                                                                                                                                                |
| Marchepied gauche       | Majeur            | Bris, Égratignure(s) |         |     |

| Section                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspension arrière gauche | Majeur            | Rouille          |         |    |
| Suspension arrière droite | Majeur            | Rouille          |         |    |
| Silencieux                | Majeur            | Rouille          |         |   |
| Chassis arrière           | Majeur            | Rouille          |         |  |

| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrosserie côté droite | Modéré            | Égratignure(s)   |         |      |
| Chassis avant           | Majeur            | Bris             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |