

Folio

Emplacement LÉVIS

Type d'actif Pickup ou VUS gros format

Marque / Modèle / Année CHEVROLET SILVERADO 3500HD HIGH COUNTRY 2023

NIV 1GC4YVEY6PF143029

Odomètre 64839 km

Nombre de clés 2

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur

Condition Vignette saaq expirée.

Témoin moteur allumé, quelques égratignures et éclats de peinture, bosses sur les 2 pare chocs et panneau du coffre, taches sur les sièges.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Diesel

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

Toît Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque








Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		   
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Hayon	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		   
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		