


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN SXT PREMIUM PLUS 2017
NIV	2C4RDGBG1HR776394
Odomètre	195290 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Besoin d'un survoltage en permanence
Condition	aile avant droite bossées, éclat dans le pare brise, quelques égratignures et éclats de peinture. bosse sur l'aile arrière droite, siège conducteur endommagé, pare-chocs avant endommagé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Fog light droite	Modéré	Manquant		
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Modéré	Bris		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		