



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                 |
| <b>Type d'actif</b>            | VTT                   |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | YAMAHA YFZ450RSE 2017 |
| <b>NIV</b>                     | 5Y4AJ71WXHA300266     |
| <b>Odomètre</b>                |                       |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                     |

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condition</b>                            | pneus arrières très usés, poignées usées, lumière avant droite et arrière cassées, système d'échappement modifié. |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel                                                                                                       |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -                                                                                                                 |
| <b>Moteur (cylindrée en cc)</b>             | 450                                                                                                               |
| <b>Transmission</b>                         | Manuelle                                                                                                          |
| <b>Entraînement</b>                         | 2x4                                                                                                               |
| <b>Options</b>                              | -                                                                                                                 |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Console             | Mineur            | Usure excessive  |         |    |
| Pneu arrière gauche | Majeur            | Usure excessive  |         |   |
| Pneu arrière droite | Majeur            | Usure excessive  |         |  |
| Lumières avant      | Modéré            | Cassure          |         |  |

| Section           | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                              |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Support de plaque | Majeur            | Bris             |         |  |