



Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 3500 TRADESMAN 2022
NIV 3C7WRCAJ9NG117560
Odomètre 45222 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition feu avant à remplacer, quelques égratignures et éclats de peinture. Quelques bosses sur la boîte et trous de vis sur le coté droit.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 2 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		 
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		