

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD EXPLORER XLT 2016
NIV 1FM5K8D86GGA38828
Odomètre 263137 km
Nombre de clés 1

Déclaration Fuite d'échappement
Une récupération sur plate-forme est recommandée
Témoin allumé dans le tableau de bord

Condition véhicule accidenté à l'arrière, 2 crevaisons coté gauche, pare brise craqué, plusieurs égratignures et éclats de peinture, perte d'exhaust, rétroviseur arraché,

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler Pneus usés ou crevaisons

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

Toît Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus 4 saisons, Mags, Pneus à crevaison (run-flat)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Cassure		
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte arrière gauche	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		   

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		
Lumière arrière droite	Majeur	Bris		