


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LO FLSTFB 2011
<b>NIV</b>	5HD1JN5A2BB029790
<b>Odomètre</b>	21035 km
<b>Nombre de clés</b>	0

<b>Déclaration</b>	Moto ne démarre pas même avec survoltage. L'acceptation de l'offre la plus élevée est assujettie à un délai de traitement. Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Un délai additionnel sera nécessaire pour les enregistrements. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
<b>Condition</b>	bonne condition générale, moto ne démarre pas même avec survoltage.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	État du moteur lors du démarrage
<b>Moteur (cylindrée en cc)</b>	-
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Radio, Pare-brise, Démarreur électrique




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension avant	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Rouille		
Rétroviseur droite		Rouille		
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-boue arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Couvre chaîne	Majeur	Rouille		
Lumières arrières	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Majeur	Rouille		
Échappement côté gauche	Majeur	Rouille		
Tuyau d'échappement frontal	Majeur	Rouille		