


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	INTERNATIONAL LT 625 2024
NIV	3HSDZAPRXRN736280
Odomètre	259590 km
Nombre de clés	2

Condition	quelques égratignures et éclats de peinture. craque sur le pare choc avant, excellente condition générale.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	X15 430ex
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	11/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marches avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot	Mineur	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Carrosserie	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Portière	Mineur	Égratignure(s)		