



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	INTERNATIONAL HX 520 2024
NIV	3HSPAAPR9RN402620
Odomètre	347034 km
Nombre de clés	2


Condition	éclat dans le pare brise et quelques grafignes sur la carrosserie. Excellente condition générale.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	X15 430V
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	18
Options	Couchette, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	06/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté conducteur	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Côté du capot	Mineur	Éclat de peinture		
Lumières avant	Mineur	Éclat de peinture		
Calandre	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s)		