


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-150 XLT 3.5L ECOBOOST 2015
NIV 1FTFW1EG3FFC40430
Odomètre 183661 km
Nombre de clés 3

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition boost, quelques égratignures et éclats de peinture, pare-brise craqué, calandre brisée et pare-pierre brisé, pare-choc avant pièce manquante, témoin moteur allumé, plusieurs témoins allumés, quatre pneus usés, haut de la porte de la boîte brisé, roue de secours mis en arrière gauche, garde boue brisé, miroir gauche brisé
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus 4 saisons, Acier (rims), Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Cassure, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Manquant		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pneu avant gauche	Modéré	Usure excessive		
Pneu arrière gauche	Modéré	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droit	Modéré	Usure excessive		
Pneu avant droit	Modéré	Usure excessive		
Rim arrière gauche	Modéré	Besoin d'un remplacement, Autre		
Rétroviseur gauche	Modéré	Bris		