


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	SKI DOO RENEGADE 900 ACE 2020
NIV	2BPSMBLB8LV000125
Odomètre	4788 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Moteur démarre mais, étouffe immédiatement.
Condition	Moteur démarre mais, étouffe immédiatement, parechoc arrière à remplacer, pas de pare brise.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur (cylindré en cc)	900
Moteur (combustion)	4 temps
Longueur du pont (pouces)	137
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes, Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Manquant		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		