



Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-150 XLT 2019
NIV 1FTFW1E45KKE97502
Odomètre 191595 km
Nombre de clés 1


Déclaration mention reconstruit sur enregistrement
Témoin de lumière allumé pour le moteur
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture tout le tour de la carrosserie, poignée de porte av-d cassée, intérieur tout taché, déchirure sur siège conducteur,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Lettrage, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré			
Calandre	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile gauche avant	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour d'aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Égratignure(s)		
Lumière arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Bris, Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		