



Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD E-350 AVEC NACELLE TELELIFT 2012
NIV 1FTSS3EL7CDB11178
Odomètre 171391 km
Nombre de clés 1

Déclaration courroie moteur bruyante(voir vidéo)
le système de nacelle n'a pas été testé.
Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition témoin moteur allumé, courroie moteur bruyante(voir vidéo), le système de nacelle n'a pas été testé, rouille importante sur l'ensemble du véhicule. Quelques bosses mineures. Pare brise craqué.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique -
Chauffant -
Technologie -
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Lettrage, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Rouille		  
Aile gauche avant	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Rouille		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Contour d'aile arrière gauche	Majeur	Rouille		  
Aile gauche arrière	Majeur	Rouille		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Rouille		
Aile droite arrière	Majeur	Rouille		
Contour d'aile arrière droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		  
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		 
Porte avant droite	Majeur	Rouille		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour d'aile avant droite	Modéré	Rouille		