


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année K-TRAIL FW30 + 5HL 2018
NIV 2RYKFPP27JM018037
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage pas de pattes (il y en a une attachée sur la remorque)
Condition pas de pattes (il y en a une attachée sur la remorque), barres croches en dessous du devant,
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur -
Type d'attache Attache à sellette
Grosueur de l'attache -
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 09/2025
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 545
Hauteur intérieure (pouces) -
Largeur intérieure (pouces) 102
Longueur intérieure (pouces) 420
Poids à vide de la remorque (lbs) 9000
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 15000
Capacité de charge totale (lbs) 27165
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité) 8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Bris		
Béquille	Majeur	Bris		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.