

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	JCB 509-42 2011
NIV	JCB5CFKGC01402042
Odomètre	5018 hr
Nombre de clés	1

Déclaration	l'intérieur de la machine est en très mauvais état.
Condition	Rouille sur le complet/ intérieur en très mauvaise état/ porte cassé haut et bas/ roue craquer/ clé cassé dans la serrure/pare brise cassé/miroir cassé/ banc déchiré/plancher rouillé/
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------