



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER CHEROKEE GREY WOLF 26DBH 2022
NIV	4X4TCKB20NK084566
Odomètre	
Nombre de clés	2



Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils. Aucune mesure d'humidité n'a été prise.
Condition	2-3 petites bosses et des égratignures sur le coté gauche au milieu. Très bon état général.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	31.8
Poids (lbs)	5757
Nombre d'extensions	1
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.