


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 150 2019
NIV 1FTYE1ZM0KKA84148
Odomètre 163030 km
Nombre de clés 1


Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Véhicule à inspecter à la SAAQ(hors-province)
Condition plusieurs petites bosses, égratignures et éclats de peinture, les 2
lumières arrières sont cassées, siège conducteur déchiré. Pare choc
arrière endommagé.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Caméra de recul
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Lettrage
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Lumière arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s)		
Aile droite avant	Modéré	Bosse(s)		