


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM PROMASTER 2500 VF 2018
NIV	3C6TRVDG1JE134426
Odomètre	118646 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	grosse bosse/égratignure coté gauche, rétroviseur droit cassé, quelques égratignures et éclats de peinture, rouille bas de porte conducteur et aile arrière gauche.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	3 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		
Contour haut de porte gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		