


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE GRAND CARAVAN SXT 2016
NIV 2C4RDGBG8GR393860
Odomètre 158688 km
Nombre de clés 2

Condition Poils animaux intérieur, siège conducteur le plastique de côté briser, carrosserie Eclat peinture et égratignures et rouiller, essuie-glaces avant fonctionne pas bien, pare-chocs arrière briser
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, 7 passagers
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		