


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motoneige
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SKIDOO SUMMIT 850 X E-TEC 154 2021
<b>NIV</b>	2BPSTGMH6MV000032
<b>Odomètre</b>	1469 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Nous ne pouvons confirmer si ce modèle a un démarreur électrique ou pas car, nous ne trouvons pas la batterie. Échappement modifié.
<b>Condition</b>	Marche pied droite et gauche égratigné modérer, carrosserie avant Eclat peinture majeur, siège taché, rack arrière égratigner majeur et croche, le guidon côté gauche égratigner majeur, carrosserie avant droite et gauche égratignures mineurs. Nous ne pouvons confirmer si ce modèle a un démarreur électrique ou pas car, nous ne trouvons pas la batterie. Échappement modifié.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	850
<b>Moteur (combustion)</b>	2 temps
<b>Longueur du pont (pouces)</b>	154
<b>Options</b>	Pouce chauffant, Poignées chauffantes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		
Poignées	Majeur	Égratignure(s)		
Siege principal	Modéré	Taches		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		