

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 1500 SPORT 2017
NIV 1C6RR7MT9HS574503
Odomètre 130967 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention reconstruit sur l'enregistrement
Des morceaux d'un système d'échappement et la roue de secours dans le boîte

Condition quelques égratignures, éclats de peinture, rouille présente sur le marche pied et un pare-chocs, des morceaux d'un système d'échappement et la roue de secours dans le boîte

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

Toit Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté gauche	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour d'aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		