


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Motoneige
Marque / Modèle / Année POLARIS 800 RMK PRO 155 2020
NIV SN1EFK8PXLC697064
Odomètre 2913 km
Nombre de clés 1

Condition quelques égratignures
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 800
Moteur (combustion) 2 temps
Longueur du pont (pouces) 155
Options Poignées chauffantes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		