


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année WEBERLANE W612CCSW 2023
NIV 2W9350039PC120605
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition bon état
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 94
Longueur hors-tout (pouces) 188
Hauteur intérieure (pouces) 76
Largeur intérieure (pouces) 68
Longueur intérieure (pouces) 160 vneck inclus
Poids à vide de la remorque (lbs) 1375
Nombre d'essieux (quantité) 1
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500
Capacité de charge totale (lbs) 1600
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.