


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SUZUKI GSX-S750L8 2018
<b>NIV</b>	JS1C533B9J2100773
<b>Odomètre</b>	26413 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Témoin ABS allumé dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	quelques égratignures mineurs, muffler égratignures majeures, Témoin ABS allumé dans le tableau de bord
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	750
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Pare-brise, Démarreur électrique

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		
Échappement côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		