


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 250 MR SLIDE 148WB 2019
NIV 1FTYR2CM4KKA44299
Odomètre 207750 km
Nombre de clés 1


Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord(abs)
Condition Siège conducteur brûlure cigarettes, Hood éclat peinture majeur, aile avant gauche Eclat peinture majeur, toit rouillé majeur, porte conducteur rouiller et Eclat peinture majeur, porte conducteur ouvre pas de extérieur et la vitre électrique ne fonctionne pas, carrosserie extérieur gauche egratignure majeurs, peinture arrière rouiller, portes arrières poussières de freins modérer, carrosserie extérieur droite egratignures majeures et coulisses de rouilles, porte coulissante droite bosser majeur, porte passager bosser modéré et poussière de frein, aile avant droite Eclat peinture majeur, lumière arrière gauche brisée, Témoin allumé dans le tableau de bord(abs)
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Rouille		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		 
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		     
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Autre	poussières de freins et les penture rouilliers	       
Aile droite arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s)		 
Porte avant droite	Modéré	Bosse(s), Autre	poussières de freins	 
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Contour haut de porte droit	Majeur	Éclat de peinture		