

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NEW HOLLAND TC45D AVEC SOUFFLEUR PRONOVOOST 2007
<b>NIV</b>	Z7DB12927
<b>Odomètre</b>	1354 hr
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	inclus Souffleur Pronovost, modèle P72074, année 2011

<b>Condition</b>	4 rims rouiller, capot avec égratignures mineurs, pare choc avant rouiller majeur, frame rouiller, penture de portes rouiller, siège taché, la console interieur est décroché, lumières avant et arrière rouiller, toit brisé et retenue avec du tape bleu, ailes arrières brisées droite et gauche, le tour de la cabine extérieur rouiller, marche pied droit et gauche rouiller, souffleuse rouiller et tordus majeurs, rétroviseur droite et gauche rouiller.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------