

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	MAHINDRA 1626HST 2024
NIV	26H231029912
Odomètre	54 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Chargeur: VIN, 2343155465

Condition	aile droite craqué, quelques égratignures, bon état général.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	26 forces

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------