

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN ATLAS COMFORTLINE 2022
NIV 1V2LR2CA2NC505822
Odomètre 79623 km
Nombre de clés 1

Condition quelques égratignures et éclats de peinture
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit -
Intérieur Cuir, 7 passagers
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		 
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Éclat de peinture		