


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN GOLF R 2013
NIV	WVWPF7AJ1DW085690
Odomètre	195677 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Véhicule non fonctionnel. Sous tout réserve, le démarreur serait à remplacer. Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée
Condition	quelques égratignures, beaucoup de spot de rouille, pare-brise brisé, fenêtre arrière brisée, le capot ne ferme pas et n'ouvre pas, plusieurs témoins allumés dans le bord et problème d'allumage écrits dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Autre	le capot ne ferme pas	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris		
Aile avant gauche	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Rouille		
Jupe droite	Modéré	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Rouille		
Pare-brise avant	Majeur	Cassure, Bris, Besoin d'un remplacement		
Fenêtre arrière	Majeur	Bris, Manquant, Besoin d'un remplacement		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.