

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** JEEP PATRIOT HIGH ALTITUDE 2016  
**NIV** 1C4NJRABXGD518286  
**Odomètre** 162669 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Témoin allumé dans le tableau de bord

**Condition** Moteur fonctionnel mais pas de batterie, volant usé, siège conducteur déchirer, siège arrière gauche déchiré, 4 poignées extérieures ne reviennent pas à leur position initiale, porte passager frotte avec aile, Hood éclat peinture majeurs, pare brise avant fissuré, pare-chocs avant égratigner majeurs, toit rouiller, aile avant gauche Eclat peinture majeurs, porte conducteur Poussières de frein, porte arrière gauche Poussières de frein, valise rouiller majeurs, pare-chocs arrière bosser majeurs, aile arrière droite rouiller majeur, porte arrière droite Poussières de frein, porte passager Eclat peinture et égratignures majeures, aile avant droite rouiller majeurs.

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence

**Restrictions pour être apte à rouler** Autre

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction intégrale (AWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Sièges, Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** Ouvrant

**Intérieur** Cuir

**Extérieur** Vitres teintées

**Pneus** Hiver, Mags

**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

## Rapport de dommages

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails              | Photo                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-brise avant                          | Majeur            | Besoin d'un remplacement |                      |                                                                                        |
| Capot (centre)                            | Majeur            | Éclat de peinture        |                      |   |
| Pare-chocs avant                          | Majeur            | Égratignure(s)           |                      |   |
| Aile avant gauche                         | Majeur            | Éclat de peinture        |                      |                                                                                        |
| Toît                                      | Majeur            | Rouille                  |                      |                                                                                        |
| Haut des portes - côté gauche             | Modéré            | Éclat de peinture        |                      |                                                                                        |
| Porte avant gauche (section principale)   | Mineur            | Autre                    | poussières de freins |   |
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur            | Autre                    | poussières de frein  |   |
| Arrière                                   | Modéré            | Rouille                  |                      |   |
| Pare-chocs arrière                        | Majeur            | Bosse(s), Égratignure(s) |                      |   |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails              | Photo                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile arrière droite                       | Majeur            | Rouille                           |                      |                                                                                                                                                                          |
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur            | Autre                             | poussières de freins |                                                                                       |
| Porte avant droite (section principale)   | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |                      |    |
| Aile avant droite                         | Majeur            | Rouille                           |                      |                                                                                       |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.