







Emplacement LÉVIS
Type d'actif VTT
Marque / Modèle / Année CF MOTO CFORCE 800 XC EPS 2023
NIV LCELVYZ82P6001194
Odomètre 972 km
Nombre de clés 1

Déclaration batterie à remplacer
moteur étouffe lorsqu'on lâche l'accélérateur
Condition batterie à remplacer, boost en permanence. moteur étouffe lorsqu'on lâche l'accélérateur. quelques égratignures
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 800
Transmission Automatique
Entraînement 2x4, 4x4, Diff-Lock
Options Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Demi pare-brise, Coffre de rangement, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Mineur	Égratignure(s)		 
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		