


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	DOONAN FLATDECK TRAILER 2022
NIV	D9BV5323N1609618
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	Quelques collants décollés et égratigné, les 2 boîtes de métal de chaque côté égratigné majeurs, les 2 pattes avant rouiller, les 2 caoutchouc arrière pour accoter au dock sont à remplacer.
Remorque: type	Plateforme ouverte
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Métal lisse
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	N/A
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Attache à sellette
Rampes de chargement	Non
Nombre d'essieux	2
Distance entre les essieux (pouces)	14
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur de la remorque (pieds)	53
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	11r/22.5
Nombre d'écrous (quantité)	10
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------