

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	CASE 75C 4WD 2013
NIV	ZDAC01017
Odomètre	2318 hr
Nombre de clés	1
Accessoires	Gratte avant et souffleur.

Déclaration	Gratte avant et souffleur sont fonctionnels(voir vidéos)
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, rouille à quelques endroits, fonctionne bien, pneus craqués.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	75cc

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------