





<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DODGE GRAND CARAVAN SE 2014
<b>NIV</b>	2C4RDGBG2ER235396
<b>Odomètre</b>	280247 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété le véhicule a des problèmes électronique, dois démancher une fuse ou la batterie pour faire en sorte que le moteur s'arrête cognement dans la conduite quand on tourne le volant
<b>Condition</b>	cognement dans la conduite quand on tourne le volant, plusieurs éclats de peinture et quelques égratignures, beaucoup de rouille sur l'ensemble du véhicule, petite bosse sur le porte arrière gauche et une autre bosse sur l'aile arrière droite, le véhicule a des problèmes électronique, dois démancher une fuse ou la batterie pour faire en sorte que le moteur s'arrête, quelques retouche de peinture on été fais sur le capot et de la peinture a tombé sur les phares avant, plastique du rebord de la fenêtre de la porte avant droite manquant, siège conducteur avec une petite déchirure, ce n'est pas la bonne batterie dans le véhicule
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	4 saisons, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Lumière avant droite	Modéré	Retouche de peinture		
Lumière avant gauche	Modéré	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Rouille		
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Rouille		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Modéré	Rouille		
Toit	Modéré	Rouille		
Porte avant droite	Modéré	Bris		
Aile droite avant	Modéré	Rouille		