


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-350 PLATINUM 2021
NIV 1FT8W3BT7MED36408
Odomètre 163944 km
Nombre de clés 1

Déclaration Véhicule à inspecter à la SAAQ(immatriculé en Ontario)
Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Bien, besoin survoltage, carrosserie Eclat peinture et égratignures et
rouille
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Diesel
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog
lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Cuir
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Calandre	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		