


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	GULF STREAM TRAIL BOSS 150RD 2024
<b>NIV</b>	1NL1G1616R6017931
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée
<b>Condition</b>	Pas de clé/couvert du chauffage cassé/moulure de plafond à fixer/matelas manquant.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	16
<b>Poids (lbs)</b>	2910
<b>Nombre d'extensions</b>	0
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	1
<b>Hivernisé</b>	Oui, par l'ancien propriétaire
<b>Options</b>	Air climatisé, Télévision, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement, Panneau solaire

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.