

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE GRAND CARAVAN SXT 2019
NIV 2C4RDGBG7KR678168
Odomètre 103394 km
Nombre de clés 1

Condition Siège conducteur usé, volant usé, Hood éclat peinture modérer et rouiller, pare-chocs avant Eclat peinture majeurs, rétroviseur gauche Eclat peinture et égratignures majeures, valise Eclat peinture mineurs, pare-chocs arrières égratignures mineurs, aileron égratignures majeurs, porte passager égratignures mineurs, jupe droite frotter majeurs, 2 portes coulissantes égratignures mineurs.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu, Cuir, 7 passagers


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	aileron égratignures majeures	
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Égratignure(s)		