




**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Tracteur de van  
**Marque / Modèle / Année** KENWORTH W900B 2020  
**NIV** 1XKWD40X6LR964593  
**Odomètre** 719454 km  
**Nombre de clés** 1



**Déclaration** Témoin de lumière allumé pour le moteur  
**Condition** témoin moteur allumé, roule très bien, parechoc avant droit un peu renforcé, beaucoup d'égratignures majeures coté droit, réservoir essence droit bossé, quelques éclats de peinture, bosses et égratignures. taches de rouille, manque un feu de reculons,  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** Cummins x15 565hp  
**Transmission** Manuelle  
**Nombre de rapports** 18  
**Options** Couchette, Échappement double  
**Présence de l'avis de conformité (SAAQ)** Oui  
**Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)** 11/2026




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage  | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-chocs avant        | Modéré            | Rouille           |         |    |
| Calandre                | Modéré            | Rouille           |         |                                                                                                                                                                        |
| Portière                | Modéré            | Éclat de peinture |         |                                                                                                                                                                       |
| Carrosserie côté gauche | Modéré            | Rouille           |         |                                                                                                                                                                       |

| Section                       | Niveau de dommage | Types de dommage                            | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile avant des roues arrières | Mineur            | Égratignure(s)                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lumières centrales            | Majeur            | Manquant, Besoin d'un remplacement          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carrosserie                   | Modéré            | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |       |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile avant droit   | Modéré            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |     |
| Échappement droite | Modéré            | Bosse(s), Égratignure(s)          |         |                                                                                                                                                                        |
| Réservoir droite   | Mineur            | Bosse(s)                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |